

После активации датчиков проводится контактная процедура медленными круговыми движениями с возможными остановками на секунды. После окончания лечения, возможно вывести данные на печать через USB порт.

Процесс ввода в эксплуатацию:

Чтобы провести ввод аппарата в эксплуатацию, выполните следующие пункты ( см. рис.):

1. Распакуйте оборудование и расположите на полу.
2. Соедините датчики (2) с соответствующими гнездами (5) (расположены под щитком контрольной панели).
3. Соедините шнур питания (3) со штепселем устройства (4) (нижняя сторона).
4. Вставьте шнур питания (3) в розетку (230 V / 50 Hz or 110V / 60 Hz).
5. Включите питание прибора (5) (зеленая кнопка), расположенный на корпусе снизу.
6. Запустите тестовую программу Proslimelt.



Корреляция между мощностью и глубиной

Глубина жировой клетчатки		Мощность/глубина
0.8-1.3		20 %
1.3-1.6		30 %
1.8-2.3		40 %
2.3-2.8		50 %
2.8-3.0		60 %
3.0-3.5		70 %
3.5-4.0	Опасность	80 %
4.0-4.5	Опасность	90 %
4.5-5.0	Опасность	99 %