



Рис.4. Размещение элементов внутри аппарата;

- 1 - хомут; 2 - высоковольтный разъем; 3,6 - платы;
- 4 - источник питания лазера; 5,14 - винты; 7,8,11 - гайки;
- 9 - шпилька; 10 - стопорный винт; 12-устройство управления лучом;
- 13 - излучатель лазера